

Isar von Moosburg bis Einmündung der Amper (Stand Juli 2014)

Vorläufige Zustandsbewertung							
MZB gesamt	MZB Saprobie	MZB Degradation	Makrophyten/ Phytobenthos	Fischfauna	Ökologischer Zustand	Chemischer Zustand ohne Quecksilber	Chemischer Zustand
2	2	1	2	0	mäßig	gut	nicht gut

Risikoabschätzung bzgl. Zielerreichung bis 2021							
Organische Belastung	Nährstoffe	Flussgeb. Schadstoffe	Bodeneintrag	Hydromorph. Veränderungen	Ökologischer Zustand	Chemischer Zustand ohne Quecksilber	Chemischer Zustand
zu erwarten	unwahrscheinlich	zu erwarten	zu erwarten	unklar	unwahrscheinlich	zu erwarten	unwahrscheinlich

Vorläufiges Maßnahmenprogramm	
Code der Maßnahme	Maßnahmen
61	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses
69.3	Passierbares BW (Umgebungsgewässer, Fischauf- und -abstiegsanlage) an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk anlegen
69.5	sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit (z.B. Sohlrampe umbauen/optimieren)
70.2	Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
74.5	Sonstige Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten (z. B. Gewässersohle anheben, Uferrehne abtragen, Flutrinne aktivieren)
75.2	Durchgängigkeit in die Seitengewässer verbessern

